



blindage



blindage



Mesure
3 pins

Conversion: 3-4 pins

Mesure
4 pins

Remarque
1 torsadi avec 3
2 torsadi avec 4