

TABLE DES MATIERES

Procédure pour aluminure du miroir primaire T5.	Procedure_T5_aluminure_M1.doc
Procédure pour aluminure du miroir primaire T4	Procedure_T4_aluminure_M1.doc
Procédure pour aluminure du miroir secondaire T4 / T5.	Procedure_T5_aluminure_M2.doc
Procédure pour aluminure du miroir Nasmyth T4 /T5.	Procedure_T5_aluminure_M3.doc
Procédure pour l'entretien des réducteurs T4 /T5.	Procedure_T5_reducteurs.doc
Procédure de transport pour aluminure miroir primaire T5.	Procedure_T5_transport.doc
Procédure de transport pour aluminure miroir primaire T4.	Procedure_T4_transport.doc
Procédure pour l'entretien des périphériques T4/T5. Schwämmle, Spiralair, Pompes.	Procedure_T5_peripheriques.doc
Procédure de lavage des miroirs et du télescope T4/T5.	Procedure_T5_lavage.doc
Lubrification T4 /T5.	Procedure_T5_lubrification.doc

TELESCOPE T4/T5 PHOTOMETRE P7 CAMERA CCD

MAINTENANCE MECANIQUE ET OPTIQUE

VERSION FEVRIER 2004

Maintenance T4/T5.

Outillage pour l'entretien périodique.

Durée des opérations.

Maintenance_T5_outillage.doc

Maintenance T5.

Opérations optiques et mécaniques.

Travaux d'entretien et de réparation.

Maintenance_T5_operation_description.doc

Maintenance T4.

Opérations optiques et mécaniques.

Travaux d'entretien et de réparation.

Maintenance_T4_operation_description.doc

Maintenance T5.

Pièces de rechange.

Maintenance_T5_piece_de_rechange.doc

Maintenance T4.

Pièces de rechange.

Maintenance_T4_pieces_de_rechange.doc

Photomètre P7.

**Procédure d'installation sur
le télescope T5.**

Procedure_P7_installation.doc

Photomètre P7.

Procédure de démontage.

Procedure_P7_demontage.doc

Caméra CCD.

**Procédure d'installation et de démontage
sur les télescopes T4/T5.**

Procedure_CCD_montage.doc

Mise en page de la documentation T4/T5.

Procedure_T5_mise en page.doc